

تحلیل خرابی و دینامیک سیالات محاسباتی لوله‌های سوپرھیتر پلاتن در یک نیروگاه ۳۲۰ مگاواتی برای ارائه‌ی طرح چیدمان بهترین جایگزین

مهمنشی مکانیک شریف، پژوهشگاه فناوری ایران، پذیرش: ۱۳۹۹/۰۶/۱۳، ص. ۱۹۰-۱۹۴

علی‌اکبر شامی (کارشناس ارشد)

سید ابراهیم هوسوی توشیزی (دانشیار)

علی‌جهانگیری* (استادیار)

دانشکده‌ی مهندسی مکانیک و انرژی، دانشگاه شهید بهشتی

بویلهای از مهم‌ترین اجزای نیروگاه‌ها هستند. لوله‌های سوپرھیتر در بویلهای نقشی اساسی دارند. با توجه به شرایط کاری لوله‌های سوپرھیتر، معمولاً بیشتر خرابی‌ها از این قسمت گزارش می‌شود. در نیروگاه مورد مطالعه، بیشتر خرابی‌ها در خم انتهای سوپرھیتر پلاتن اتفاق افتاده است. هدف این بررسی یافتن علت خرابی است. سپس راه حل‌های ممکن برای حل این مشکل بررسی شد. با ملاحظات علمت خرابی و مزایا و معایب این روش‌ها و نیز با توجه به نوع خرابی، روش مناسب انتخاب می‌شود که بر اساس روش گرینش شده و انجام محاسبات لازم، طرح‌های پیشنهادی برای جایگزینی طرح فعلی سوپرھیتر پلاتن نیروگاه ۳۲۰ مگاواتی پندرعباس ارائه شد. این طرح‌ها در مقایسه با طرح فعلی نیروگاه اعتبارسنجی می‌شود. شرط پذیرش طرح پیشنهادی، مساوی بودن طول کل لوله‌ها در طرح اولیه و طرح پیشنهادی است. برای انتخاب بهترین طرح، طرح‌های پیشنهادی تجزیه و تحلیل سیالاتی و حرارتی می‌شوند. با توجه به نتایج آنالیز طرح جایگزین انتخاب خواهد شد.

aliakbarshami@gmail.com
emoussavi@yahoo.com
a_jahangiri@ymail.com

وازگان کلیدی: تحلیل خرابی، سوپرھیتر پلاتن، ضخامت لایه‌ی اکسیدی، تحلیل CFD، متالوگرافی.

۱. مقدمه


یکی از مهم‌ترین و بحرانی‌ترین اجرای بویلهای سوپرھیترها هستند.^[۱] عدم نگهداری و بهره‌برداری مناسب باعث بروز مشکلات و خرابی‌هایی در آن‌ها می‌شود. سوپرھیترها به دلیل کار در شرایط دما و فشار زیاد، در معرض خرابی‌های زیاد، از جمله اورهیت و شکست خوشی، هستند.^[۲] با توجه به آمار منتشره از نیروگاه‌های مختلف، بیشترین خرابی در بویلهای سوپرھیترها مربوط به سوپرھیترهای سیال CFD - پرداخته‌اند.^[۳] پژوهش‌گران دیگری نیز بررسی و تحلیل رفتار یک جنس خاص از لوله‌های سوپرھیتر را که معمولاً بیشترین کاربرد را دارند در دستور کار خود قرار داده‌اند. این کار را با استفاده از نرم‌افزارهای تحلیل حرارتی و سیالاتی، مقایسه‌ی ساختار لوله موجود با نمونه‌ی استاندارد عمر در هندبوک‌های مهندسی، یا مقایسه‌ی اندازه لایه‌ی اکسیدی تشکیل شده در قسمت داخلی لوله انجام دادند.^[۴-۲۲]

در این نوشتار، خرابی در سوپرھیتر اولیه (پلاتن) در یک نیروگاه ۳۲۰ مگاواتی بررسی شده است. بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که اکثر خرابی‌های سوپرھیتر این نیروگاه و واحدهای مشابه آن در یک ناحیه خاص از سوپرھیتر می‌باشد. این ناحیه در شکل ۱ با رنگ قرمز مشخص شده است.

یکی از مهم‌ترین و بحرانی‌ترین اجرای بویلهای سوپرھیترها هستند.^[۱] عدم نگهداری و بهره‌برداری مناسب باعث بروز مشکلات و خرابی‌هایی در آن‌ها می‌شود. سوپرھیترها به دلیل کار در شرایط دما و فشار زیاد، در معرض خرابی‌های زیاد، از جمله اورهیت و شکست خوشی، هستند.^[۲] با توجه به آمار منتشره از نیروگاه‌های مختلف، بیشترین خرابی در بویلهای سوپرھیترها مربوط به سوپرھیترهای سیال CFD - پرداخته‌اند.^[۳] در بررسی‌های انجام شده، علمت پیشتر این خرابی‌ها بیش‌گرماشی بلندمدت و کوتاه‌مدت، خستگی، خروش و خوش - خستگی معرفی شده است.^[۵] در گزارش‌های متعدد، از روش متالوگرافی برای بررسی علمت خرابی لوله‌های سوپرھیتر استفاده شده است.^[۶] همچنین در بعضی از پژوهش‌ها از روش‌های اندازه‌گیری ضخامت لایه‌ی اکسیدی^[۷] اندازه‌گیری ناکر شدن ضخامت لوله^[۸] برای شناسایی علمت خرابی استفاده شده است. روش دیگری که برای یافتن علل خرابی به کار می‌رود، استفاده از تحلیل حرارتی نرم‌افزاری است.^[۹-۱۰] برخی پژوهش‌گران دیگر، مورد مطالعاتی خود را به یک جنس لوله‌ی خاص در یک بازه*

* نویسنده مسئول تاریخ: دریافت ۲۵ آذر ۱۳۹۸، اصلاحیه ۱۲، پذیرش ۱۹ آذر ۱۳۹۹.

DOI:10.24200/J40.2020.54621.1535



شکل ۲. دمای لوله‌های سوپرھیتر پلاتن نیروگاه ۳۲۰ مگاواتی.

۴. می‌توان لوله‌ی بلندتر را با لوله‌ی با قطر بزرگ‌تر جایگزین کرد تا کمود دبی جبران شود.

۵. تعیین موضعی لوله‌های آسیب‌دیده به فاصله‌ی ۱ متر از خم‌ها با لوله‌ی نو، که موجب تعادل در عمر باقی‌مانده‌ی لوله‌ها می‌شود. البته این پیشنهاد به عنوان راه حل مؤقت است.

این پیشنهادها همراه با مزایا و معایب هر کدام در جدول ۱ قابل مشاهده است. با توجه به جدول ۱، که راه حل‌های مختلف را نشان می‌دهد، روش «تعديل طول لوله‌ها» راه حلی مناسب و همیشگی به نظر می‌رسد. در ادامه سعی بر این است که طرح‌هایی متناسب با همین هدف ارائه شود.

با توجه به این که شکل نقطه‌ی تیز ندارد، پاسخ‌های تحلیل CFD از صحبت بالایی برخوردارند. با توجه به شکل ۲، دمای لوله‌های سوپرھیتر پلاتن نیروگاه ۳۲۰ مگاواتی در ناحیه‌ی مورد نظر را می‌توان به صورت جدول ۲ تشکیل داد.

در جدول ۲ دمای تحلیلی نرم‌افزار و دمای آنلاین حسگر هر لوله در قسمت منتهی به هدر خروجی آورده شده است که دمای لوله‌های ۵ و ۶ از بقیه‌ی لوله‌ها بیشتر است. محاسبات انجام شده در نرم‌افزار CFD با مقدار دمای حسگرهای نیروگاه اعتبارسنجی شد که مورد تأیید است.

۳. طرح‌های پیشنهادی

طرح‌های ارائه شده به عنوان طرح پیشنهادی، باید از اندازه‌های هندسی و شرایط کاری سوپرھیتر نیروگاه پیروی کنند؛ یعنی عرض لوله‌ها، ارتفاع لوله‌ها، مکان هدر ورودی و هدر خروجی و ... دست نخورده باقی بماند. به همین منظور، وزیری‌های هندسی لازم روی طرح فعلی نیروگاه در شکل ۳ معرفی می‌شود و در طرح‌های پیشنهادی نیز بررسی و رعایت می‌شوند.


با توجه به شکل ۳ و نمادهای a و b ، می‌توان گفت:

$$L_R = 2a + b \quad (1)$$

$$L_{R,C} = 12a + 2b \quad (2)$$

$$L_T = 14a + 4b \quad (3)$$

رابطه‌ی ۱ برای محاسبه طول لوله‌های تحت تشعشع مستقیم، رابطه‌ی ۲ برای محاسبه طول لوله‌های تحت انتقال حرارت هم‌زمان جابه‌جایی و تشعشع و رابطه‌ی ۳ برای



شکل ۱. نقشه سوپرھیتر پلاتن نیروگاه ۳۲۰ مگاواتی.

۲. بیان مسئله

در این نوشتار با توجه به خرابی سوپرھیتر نیروگاه، سعی شده روشی برای جلوگیری یا کاهش این خرابی‌ها ارائه شود. در ادامه روش‌های ممکن موجود همراه با مزایا و معایب‌شان معرفی می‌شود؛ و سپس یک روش از بین آنها انتخاب می‌شود. بررسی ظاهری و متالورژیکی لوله‌های آسیب‌دیده نشان می‌دهد که دمای بهره‌برداری این لوله‌ها به مقدار قابل توجهی از دیگر لوله‌ها در موقعیت مشابه بالاتر است. با تحلیل حرارتی و روش CFD، این موضوع ابتدا شده و طرح مناسب ارائه می‌شود.

نقشه‌ی سوپرھیتر پلاتن نیروگاه مورد نظر و محل خرابی آن با رنگ قرمز در شکل ۱ مشاهده می‌شود. در شکل ۲، دمای لوله‌های سوپرھیتر پلاتن یک نیروگاه ۳۲۰ مگاواتی نمایش داده است. این شکل نشان می‌دهد که در قسمت انتهایی متصل به هدر خروجی، دمای لوله‌ی شماره ۵ و ۶ از دیگر لوله‌ها بیشتر است.^[۲۶] اختلاف دما بین لوله‌ی شماره ۱ و لوله‌ی شماره ۶ در این قسمت ۲۵° درجه کلوین است. در بررسی‌ها، علت اصلی خرابی، طول بلند دو لوله‌ی ۵ و ۶ نسبت به دیگر لوله‌ها معرفی می‌شود، زیرا با توجه به یکسان بودن فشار در هدر ورودی و هدر خروجی برای تمامی لوله‌ها و برابر افت فشار برای آنها، دبی در لوله‌های بلند کاهش می‌یابد. همین امر باعث کم خنک شدن لوله‌ها و بالارفتن دمای آنها می‌شود. از طرف دیگر، طول بلندتر لوله‌ها باعث افزایش سطح انتقال حرارت آنها می‌شود و حرارت بیشتری از شعله جذب می‌کنند. هدف این نوشتار، ارائه روشی برای کاهش اختلاف دمای ۲۵° سلسیوس است. هرچه این اختلاف دما کمتر شود، احتمال خرابی نیز کمتر می‌شود و طول عمر نیروگاه افزایش می‌یابد.

برای جلوگیری از خرابی‌های مجدد راه‌های مختلف با مزایا و معایب متعدد وجود دارد:


۱. می‌توان جنس لوله‌ی بلندتر را با جنس مقاوم‌تری که دارای عناصر آلیاژی بیشتری است، عوض کرد؛ در این صورت مقاومت لوله در برابر درجه حرارت و عمر خزشی آن افزایش خواهد یافت.

۲. با تغییر در طول لوله‌ها و نوع آرایش آنها می‌توان دبی عبوری از لوله‌ها را متعادل کرد. البته باید به این نکته توجه داشت که سطح حرارتی لوله‌ها پس از تغییر طول و آرایش لوله‌ها نباید تغییر کند؛ در همین راستا چند طرح پیش‌بینی شده است.


۳. قرار دادن اریفیس مناسب در ابتدای لوله‌های کوتاه باعث کم شدن جریان در آنها و توزیع یکنواخت دبی در لوله‌ها می‌شود.

جدول ۱. راه حل ها با مزایا و معایب آنها.

راه حل	مزایا	معایب
تعویض لوله با جنس بهتر	تحمل دما بیشتر	اختلاف دما ثابت می‌ماند، هزینه زیاد می‌شود.
تعديل طول لوله‌ها	دما بیشینه به دلیل تعديل دبي کاهش میابد.	هزینه‌ی تغییر طرح و مطالعات
استفاده از اریفیس در ابتدای لوله‌ها	دبي یکنواخت شده و درنتیجه دما کاهش می‌یابد	نیاز به انجام محاسبات سیار دقیق برای قطر اوریفیس دارد؛ هزینه‌ی تهیه و نصب اوریفیس
افزایش قطر لوله‌ی بلندتر	دبي یکنواخت شده و دما کاهش می‌یابد	نیاز به محاسبات دقیق از نظر سیالاتی و حرارتی دارد.
تعویض موضعی لوله به فاصله‌ی ۱ متر از خم‌ها	هزینه‌ی اجرایی کمی دارد	موقتی است



شکل ۴. طرح پیشنهادی شماره ۱.




شکل ۵. طرح پیشنهادی شماره ۲.

همانطور که مشاهده می‌شود در طرح پیشنهادی شماره ۳ (شکل ۶)، سه خم ۱۸۰ درجه در قسمت پایینی سوپرھیتر پلاتن موجود است. با تغییرات ایجاد شده در طرح شماره ۳، باز هم مشاهده می‌شود که مقادیر روابط ۱ تا ۳ در این طرح با طرح فعلی نیروگاه یکسان است. سعی براین بوده است که طرح‌های پیشنهادی، از نظر هندسی مشابه سوپرھیتر پلاتن فعلی نیروگاه باشد. به طوری معادل سازی طول لوله‌ها با تغییر در طول لوله‌ها

جدول ۲. دمای لوله‌های سوپرھیتر در ناخنی بحرانی.


شماره لوله	دمای حسگر [K]	دمای تخلیلی [K]
۶۵۶	۶۵۳/۲	۱
۶۵۲	۶۵۱/۸	۲
۶۵۸	۶۵۶/۷	۳
۶۵۹	۶۵۸/۳	۴
۶۷۶	۶۷۳/۵	۵
۶۷۷	۶۷۴/۹	۶




شکل ۳. شماتیک سوپرھیتر نیروگاه.

محاسبه‌ی طول کل لوله‌های قسمت پایین سوپرھیتر کاربرد دارند. با رعایت روابط بیان شده، سه طرح به عنوان طرح‌های پیشنهادی ارائه می‌شوند. در این طرح‌های پیشنهادی، ابتدا معیارهای هندسی بررسی می‌شود و سپس آنالیز حرارتی روی هر کدام انجام می‌گیرد تا بهترین طرح به عنوان جایگزین طرح فعلی نیروگاه انتخاب شود. در طرح پیشنهادی شماره ۱ (شکل ۴) که نسبت به طرح فعلی نیروگاه ۳۲۰ مگاواتی یک خم ۱۸۰ درجه بیشتر دارد، مقادیر روابط ۱ تا ۳ با طرح فعلی نیروگاه برابر است.


با توجه به شکل ۵، در طرح پیشنهادی شماره ۲، دو خم ۱۸۰ درجه وجود دارد؛ برخلاف طرح فعلی که دارای یک خم ۱۸۰ درجه بود. با این که تفاوت‌های در هندسه ایجاد شد اما سطوح انتقال حرارت (روابط ۱ و ۲) و همچنین طول کل لوله‌ها تغییری نکرده است.



شکل ۷. دمای لوله های طرح پیشنهادی شماره ۱.




شکل ۸. دمای لوله های طرح پیشنهادی شماره ۲.



شکل ۹. دمای لوله های طرح پیشنهادی شماره ۳.

در نگاه اول، بازه دمایی ۶۵۵ تا ۶۷۰ درجه کلوین به چشم می خورد که نسبت به بازه دمایی طرح فعلی نیروگاه (۶۵۲ تا ۶۷۷ درجه کلوین) کوچک تر شده است. عبارت دیگر اختلاف دمایی از ۲۵ درجه کلوین به ۱۵ درجه کلوین کاهش پیدا کرده است.

موضوع جالب توجه دیگر این است که چهار لوله از شش لوله ای منتهی به هدر



شکل ۶. طرح پیشنهادی شماره ۳.

جدول ۳. طول لوله های سوپرھیتر از هدر رودی تا خروجی.

شماره لوله	لوله ۱ و ۲	لوله ۳ و ۴	لوله ۵ و ۶
طرح موجود	۲۹۲۰۰	۲۷۲۰۰	۲۷۲۰۰
طرح پیشنهادی ۱	۳۶۰۰۰	۳۳۰۰۰	۲۷۲۰۰
طرح پیشنهادی ۲	۲۸۹۰۰	۲۹۸۰۰	۳۷۵۰۰
طرح پیشنهادی ۳	۲۹۲۰۰	۳۳۰۰۰	۳۴۰۰۰

و تعداد خمها انجام شده است؛ در حالی که مکان هدراهای ورودی و خروجی و فاصله عرضی لوله ها نسبت به نقشه سوپرھیتر نیروگاه بدون تغییر باقی مانده است.

با توجه به طرح های پیشنهادی، طول لوله های هر طرح با لوله های سوپرھیتر پلاتن فعلی نیروگاه مقایسه شده است (جدول ۳). در طرح های پیشنهادی، سعی بر این بوده که تا حد امکان با حفظ شرایط کاری نیروگاه، اختلاف دمای موجود کمینه شود. به عبارت دیگر، سعی شده طول لوله ها به یکدیگر نزدیک تر شود تا افت محسوس دبی که عامل اصلی به وجود آمدن اختلاف دما بین لوله هاست دیگر رخ ندهد.

مقایسه ای آماری جدول ۳ نشان می دهد که طول لوله ها در طرح های پیشنهادی تعديل شده است به طوری که در سیستم فعلی نیروگاه، بیشترین اختلاف طول ۱۲۰۰۰ میلی متر است که مقدار قابل توجهی محسوب می شود. این اختلاف در طرح های پیشنهادی ۱، ۲ و ۳ به ترتیب به ۸۸۰۰، ۸۶۰۰ و ۸۴۰۰ کاهش یافته است. تعداد خم ۱۸۰ درجه از ۱ خم به ۲ و ۳ خم ۱۸۰ درجه رسیده است. برای بررسی بهتر سه طرح پیشنهادی، از روش CFD استفاده می شود.

۴. تحلیل حرارتی

طرح های پیشنهادی ابتدا به صورت سه بعدی مدل شده اند. پس از مشخصی به روش چهارضلعی، شرایط هدر رودی به صورت جریان جرمی با مقدار $293/33$ کیلوگرم بر ثانیه و دمای ورودی ۶۳۸ درجه کلوین تنظیم می شود. شرایط مرزی دیواره ترکیبی بوده تا هم جایه جایی و هم تشعشع را لحاظ کنند. ضربی انتقال حرارت 10750 دمای جریان آزاد 1923 درجه کلوین و دمای تشعشع خارجی 1023 درجه کلوین اعمال شده است. پس از بررسی استقلال از شبکه، روابط حاکم (روابط بقاء جرم، اندازه حرکت و انرژی) بر مبنای شرایط مرزی گفته شده حل می شود و توزیع دمای سیال داخل لوله و نیز دما در سطح خارجی و ضخامت لوله ها به دست آمده است. در شکل های ۷ تا ۹ توزیع دمای سیال داخل لوله ها در شرایط پایدار مشاهده می شود.

جدول ۴. مقایسه‌ی دمایی نیروگاه فعلی و طرح‌های پیشنهادی.

نام	اختلاف دما [K]	بازه دمایی [K]	دما میانگین [K]
طرح فعلی سوپرهیترهای پلاتن	۲۵	۶۷۷-۶۵۲	۶۶۵,۵
طرح پیشنهادی شماره ۱	۱۵	۶۷۰-۶۵۵	۶۶۲,۵
طرح پیشنهادی شماره ۲	۵	۶۶۸-۶۶۳	۶۶۵,۵
طرح پیشنهادی شماره ۳	۱۰	۶۷۰-۶۶۰	۶۶۵

جدول ۵. مقایسه‌ی طرح پیشنهادی ۲ و ۳.

نام	اختلاف دما [K]	بازه دمایی [K]	دما میانگین [K]	اختلاف طول [mm]
طرح پیشنهادی شماره ۲	۵	۶۶۸-۶۶۳	۶۶۵,۵	۸۶۰۰
طرح پیشنهادی شماره ۳	۱۰	۶۷۰-۶۶۰	۶۶۵	۴۸۰۰

این طرح‌های پیشنهادی سعی شده دمای کمینه افزایش و دمای بیشینه کاهش یابد؛ این امر در هر سه طرح پیشنهادی به وضوح قابل مشاهده است. البته باید این امر با توجه به دمای میانگین هدر خروجی انجام گیرد تا عملکرد آن تغییر محسوسی نکند.

با توجه به جداول ۴ و ۵ بیشترین اختلاف دما بین لوله‌های سوپرهیتر پلاتن در طرح پیشنهادی شماره ۱ با مقدار ۱۵ درجه کلوین رخ داده است که حتی همین بیشترین اختلاف دما در طرح‌های پیشنهادی از طرح فعلی لوله‌های سوپرهیتر ۱۰ درجه کلوین کمتر است. در این میان طرح پیشنهادی شماره دو با ۵ درجه کلوین اختلاف دما بین لوله‌های سوپرهیتر پلاتن، کمترین اختلاف دما و مطلوب‌ترین آن‌ها را ارائه می‌دهد.

در بین طرح‌های پیشنهادی ارائه شده، طرح پیشنهادی شماره ۲ دقیقاً دمای میانگین هدر خروجی برابر با طرح فعلی نیروگاه به مقدار ۵ درجه کلوین را تأمین می‌کند. همچنین طرح پیشنهادی شماره ۳ نیز با اختلافی جزئی دمای میانگین هدر خروجی ۶۶۵ درجه کلوین را نمایش می‌دهد که بسیار نزدیک به طرح فعلی نیروگاه است.

بیشترین دمای به دست آمده در طرح‌های پیشنهادی در بدترین حالت مقدار ۶۷۰ درجه کلوین را گزارش می‌دهد که این مقدار در مقایسه با بیشترین دمای لوله‌های سوپرهیتر پلاتن نیروگاه بذرگ‌تر است. درجه کلوین اخلاقی دارد.

خروجی در بازه دمایی ۶۶۸ تا ۶۷۰ درجه کلوین قرار دارند که برای سیستم چندان مطلوب نیست.

در طرح پیشنهادی شماره ۲، بازه دمایی از ۶۶۳ تا ۶۶۸ درجه کلوین است که در مقایسه با بازه دمایی طرح فعلی نیروگاه (۶۵۲ تا ۶۷۷) درجه کلوین کاهش فوق العاده‌ی داشته است؛ به طوری که اختلاف دما را از ۲۵ درجه کلوین به ۵ درجه کلوین کاهش داده است و این یعنی طرح پیشنهادی شماره ۲، یک‌پنجم اختلاف دمای طرح فعلی نیروگاه را ارائه می‌دهد.

نکته‌ی جالب توجه در این طرح که آن را خاص می‌سازد این است که میانگین دمایی هدر خروجی در طرح پیشنهادی شماره ۲ برابر با ۶۶۵/۵ درجه کلوین است که دقیقاً برابر با میانگین دمایی نیروگاه ۳۲۰ مگاواتی است و درنتیجه بازده تغییری نخواهد کرد. این موضوع در کنار کاهش اختلاف دما به یک‌پنجم مقدار اولیه واقعاً بی‌نظیر است.

همچنین در طرح پیشنهادی شماره ۲، چهار لوله در بازه دمایی ۶۶۳ تا ۶۶۴ درجه کلوین و دو لوله دیگر در بازه دمایی ۶۶۶ تا ۶۶۸ درجه کلوین مشاهده می‌شود. البته بیشترین دمای لوله‌ای که قرمزنگ هستند مقدار ۶۶۸ درجه کلوین را نمایش می‌دهد که در مقایسه با طرح فعلی نیروگاه که دارای بازه دمایی ۶۵۲ تا ۶۷۷ درجه کلوین است، دمایی کاملاً مناسب به نظر می‌رسد.

پس از تحلیل طرح پیشنهادی شماره ۳، بازه دمایی ۶۷۰ تا ۶۷۵ درجه کلوین قابل مشاهده است که در مقایسه با بازه دمایی نیروگاه (۶۵۲ تا ۶۷۷) درجه کلوین کاملاً مناسب است. اختلاف دما در این طرح ۱۰ درجه کلوین است که در مقایسه با اختلاف دمای لوله‌ها در سوپرهیتر پلاتن نیروگاه فعلی مطلوب است.

در این طرح میانگین دمایی هدر خروجی نیروگاه ۶۶۵ درجه کلوین است که در مقایسه با میانگین دمایی هدر خروجی نیروگاه (۶۶۵/۵ درجه کلوین) کمتر است. با دقت در طرح پیشنهادی شماره ۳ مشاهده می‌شود که چهار لوله از شش لوله‌ی متنه‌ی به هدر خروجی در بازه دمایی ۶۶۸ تا ۶۷۰ درجه کلوین قرار دارند که این موضوع چندان مناسب نیست.

۶. پیشنهاد

برای انتخاب بهترین طرح از بین سه طرح ارائه شده بر اساس موارد مورد بحث، مشکلکاری در انتخاب بین طرح پیشنهادی شماره ۲ و ۳ وجود دارد، که در ادامه با دقت بیشتری از جهات مختلف این دو طرح مقایسه می‌شوند.

بازه دمایی در طرح پیشنهادی شماره ۲ به دلیل کمتر بودن دمای بیشینه ۶۶۸ درجه کلوین در مقابل ۶۷۰ درجه کلوین) مناسب‌تر است و این که اختلاف دمای ۵ درجه کلوین در مقابله بازه دمای ۱۰ درجه کلوین، دمای همه لوله‌ها را تقریباً در یک سطح دمایی فراهم کرده است.

دمای میانگین هدر خروجی در طرح پیشنهادی شماره ۲ دقیقاً برابر با مقدار

۵. مقایسه‌ی نتایج طرح‌ها

بازه دمایی طرح‌های پیشنهادی نسبت به طرح فعلی نیروگاه کاهش یافته است. در

۷. نتیجه‌گیری

در این پژوهش به بررسی و ارائه سه پیشنهاد برای کاهش مشکل خرابی لوله‌های آسیب دیده در بخش انتهایی لوله‌های سوپرهیتر پلاتن (اولیه) یک نیروگاه ۲۲۰ مگاواتی، برداخته شد. با ملاحظات مزایا و معایب طرح‌ها، علت و نوع خرابی (وجود پیشگرماش بلندمدت)، طرح شماره ۲ به عنوان روش مناسب جایگزین، پیشنهاد شد. در طرح پیشنهادی شماره ۲ علاوه بر آن که بازده حفظ می‌شود، بازه دمایی کاهش یافته و اختلاف دما بین لوله‌ها از ۲۵ درجه کلوین به ۵ درجه کلوین خواهد رسید. همین امر باعث خواهد شد تا رخداد خرابی‌هایی از این نوع، در لوله‌های سوپرهیتر پلاتن نیروگاه کاهش یابد.

تقدیر و تشکر

در این پژوهش از خدمات «سامانه رایانش موازی دانشگاه شهید بهشتی» (سرمد) استفاده شده است. نگارندهان بر خود لازم می‌دانند از خدمات این سامانه تقدیر و تشکر کنند.

پانوشت‌ها

1. Finite Element Method
2. Computational Fluid Dynamic

منابع (References)

1. David, F., *Metallurgical failures in fossil fired boilers*, New York: A Wiley Interscience Publication (2000).
2. layer, J. and Adler, T. "Failure analysis and prevention", ASM International, **11**, pp.19-40(2002).
3. Jones, D.R.H. "Creep failures of overheated boiler, superheater", *Engineering Failure Analysis*, **11**, pp. 873-893 (2004).
4. Neves, D.L.C. and Seixas, J.R.C. "Stress and integrity analysis of steam superheater", *Material Research*, **7**(1), pp. 155-161 (2004).
5. Viswanathan, R. "An overview of failure mechanisms in high temperature components in power plants", *Electric Power Research Institute*, **122**, pp. 246-255 (2000).
6. Psyllaki, P.P., Pantazopoulos, G. and Lefakis, H. "Metallurgical evaluation of creep-failed superheater tubes", *Engineering Failure Analysis*, **16**, pp. 1420-1431 (2009).
7. Begum, S., Karim, A.N.M., Zamani, A.S.M. and et al. "Wall thinning and creep damage analysis in boiler", *Journal of Mechatronics*, **1**, pp. 1-6 (2013).
8. Pramanick, A.K., Das, G., Das, S.K. and et al. "Failure investigation of super heater tubes of coal fired power plant", *Case Studies in Engineering Failure Analysis*, **9**, pp. 17-26 (2017).
9. Movahedi-Rad, A., Plasseyyed, S.S. and Attarian, M. "Failure analysis of superheater tube", *Engineering Failure Analysis*, **48**, pp. 94-104 (2015).
10. Othman, H., Purbolaksono, J. and Ahmad, B. "Failure investigation on deformed superheater tubes", *Engineering Failure Analysis*, **16**, pp. 329-339 (2009).
11. Purbolaksono, J., Ahmad, J., Khinani, A. and et al. "Failure case studies of SA213-T22 steel tubes of boiler through", *Journal of Loss Prevention in the Process Industries*, **23**, pp. 98-105 (2010).
12. Al-Kayiem, H.H. and Albarody, T.M.B. "Numerical investigation of superheater", *WTT Transactions on Engineering Sciences*, **106**, pp. 1743-3533 (2016).
13. Liang, Z., Jin, X. and Zhao, Q. "Investigation of overheating of the final super-heater", *Engineering Failure Analysis*, **45**, pp. 59-64 (2014).
14. Purbolaksono, J., Ahmad, J., Beng, L.C. and et al. "Failure analysis on a primary superheater tube of a power plant", *Engineering Failure Analysis*, **17**, pp. 158-167 (2010).
15. Dehnavi, F., Eslami, A. and Ashrafizadeh, F. "A case study on failure of superheater tubes in an industrial power", *Engineering Failure Analysis*, **80**, pp. 368-377 (2017).
16. Fetni, S., Toumi, A., Mkaouar, I. and et al. "Microstructure evolution and corrosion behaviour of an ASTM A213 T91 tube after long term creep exposure", *Engineering Failure Analysis*, **79**, pp. 575-591 (2017).

هدر خروجی سوپرهیتر پلاتن در طرح فعلی است، که در طرح پیشنهادی شماره ۳ این مقدار ۶۶۵ درجه کلوین است. این اختلاف بسیار جزئی است اما وجود دارد. اختلاف طول بین لوله‌ها در طرح پیشنهادی شماره ۳ مطلوب تر است و طول لوله‌ها به یکدیگر نزدیک‌ترند. اما وجود سه خم ۱۸۰ درجه در این طرح باعث شده است که از نظر دمایی طرح پیشنهادی شماره ۲ شبیه ملائم و بدون نوسان دارد که کاملاً مطلوب به نظر می‌رسد. اما در طرح پیشنهادی شماره ۳ بلاقالصه پس از هدر ورودی، چند لوله دارای دمایی شدیداً بالا هستند و نوسان دمایی زیادی تا هدر خروجی وجود دارد؛ که این امر به هیچ وجه برای استفاده در شرایط کاری نیروگاه مناسب نیست.

در پایان بهترین طرح جایگزین برای لوله‌های سوپرهیتر پلاتن نیروگاه ۳۲۰ مگاواتی از نظر نویسنده طرح شماره ۲ است؛ زیرا در کنار این که همان بازده تأمین می‌شود، بازه دمایی کاهش چشم‌گیری داشته و اختلاف دما بین لوله‌ها از ۲۵ درجه کلوین به ۵ درجه کلوین رسیده است. همین امر باعث خواهد شد تا دیگر شکست و خرابی مشابهی به این صورت در لوله‌های سوپرهیتر پلاتن نیروگاه ۳۲۰ مگاواتی رخ ندهد.

17. Saha, A. and Roy, H. "Failure investigation of a secondary super heater tube in a 140 MW thermal power plant", *Case Studies in Engineering Failure Analysis*, **7**, pp. 57-60 (2017).
18. Liang, Z., Jin, X. and Zhao, Q. "Investigation of overheating of the final super-heater", *Engineering Failure Analysis*, **45**, pp. 59-64 (2014).
19. Moussavi Torshizi, S.E. and Jahangiri, A. "Analysis of fatigue-creep crack growth in the superheater header of a power plant boilers and estimation of its remaining lifetime", *Journal of Failure Analysis and Prevention*, **18**, pp. 189-198 (2018).
20. Dehnavi, F., Eslami, A. and Ashrafizadeh, F. "A case study on failure of superheater tubes in an industrial power", *Engineering Failure Analysis*, **80**, pp. 368-377 (2017).
21. Fetni, S., Toumi, A., Mkaouar, I. and et al. "Microstructure evolution and corrosion behaviour of an ASTM A213 T91 tube after long term creep exposure", *Engineering Failure Analysis*, **79**, pp. 575-591 (2017).
22. Tibba, G.S. and Altenbach, H. "Modelling creep behaviour of superheater materials", *Energy Procedia*, **93**, pp. 197-202 (2016).
23. Goyal, S., Mariappan, K., Shankar, V. and et al. "Studies on creep-fatigue interaction behaviour of Alloy 617M", *Materials Science and Engineering: A*, **730**, pp. 16-23 (2018).
24. Qi, J., Zhou, K., Huang, J. and et al. "Numerical simulation of the heat transfer of superheater tubes in power plants considering oxide scale", *International Journal of Heat and Mass Transfer*, **122**, pp. 929-938 (2018).
25. Kauppila, P., Kouhia, R., Ojanpera, J. and et al. "Sorjonen, a continuum damage model for creep fracture and fatigue analyses", *Procedia Structural Integrity*, **2**, pp. 887-894 (2016).
26. Shami, A.A., Moussavi Torshizi, S.E. and Jahangiri, A. "Experimental and computational investigation of platen superheater failure in 320 MW power plant", *Modares Mechanical Engineering*, **20**(2), pp. 509-514 (2020).