

# تعیین سطوح تسلیم متواالی با استفاده از معادله‌ی مشخصه‌ی همگرد

## برای تغییر شکل‌های بزرگ مواد خمیری سخت‌شونده

رضا نقدآبادی (استادیار)

مهدی یگانه (دانشجوی کارشناسی ارشد)

دانشکده‌ی مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

علیرضا سعیدی (دانشجوی دکتری)

دانشکده‌ی مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی شریف

در این نوشتار سطوح تسلیم متواالی برای تغییر شکل بزرگ مواد خمیری سخت‌شونده تعیین می‌شود. با استفاده از معادله‌ی مشخصه‌ی همگرد ارائه شده توسط مؤلفان، تانسور تنش زمینه<sup>۱</sup> محاسبه می‌شود و سپس بر پایه‌ی معیار تسلیم فون میسز<sup>۲</sup>، سطح تسلیم برای مواد با سخت‌شوندگی سینماتیک و سخت‌شوندگی ترکیبی سینماتیک و همسانگرد در هر مرحله از تغییر شکل به دست می‌آید. مشاهده می‌شود که با استفاده از این معادله‌ی مشخصه، سطح تسلیم به دست آمده در مسئله‌ی برش ساده مستقل از انتخاب نرخ همگرد<sup>۳</sup> است. در حالت سخت‌شوندگی سینماتیک در مسئله‌ی برش ساده، جهت حرکت مرکز سطح تسلیم در جهت بردار نرخ تنفس است. همچنین در حالت سخت‌شوندگی ترکیبی سینماتیک و همسانگرد، جهت حرکت مرکز سطح تسلیم، با افزایش تغییر شکل بر جهت بردار نرخ تنفس منطبق می‌شود.

### با بررسی نتایج حاصل از آزمایش قطعاتی که تحت بارگذاری ترکیبی

کشش و پیچش بودند، استنتاج کردند که جهت حرکت مرکز سطح تسلیم بین بردار قائم بر سطح تسلیم و بردار نرخ تنفس است.

برای یافتن سطوح تسلیم متواالی در تغییر شکل‌های بزرگ، لازم است جهت حرکت مرکز سطح تسلیم با استفاده از معادلات مشخصه‌ی مناسب تعیین شود. از آنجا که در تغییر شکل‌های بزرگ عموماً چرخش‌های صلب‌گونه به وجود می‌آید، برای تعیین رفتار ماده به طور مستقل از این چرخش‌ها، لازم است به هنگام استفاده از معادلات مشخصه‌ی موردنظر، از نرخ‌های همگرد استفاده شود.<sup>[۴]</sup>

بنابراین استفاده از معادلات مشخصه‌ی همگرد در جامدات، به ویژه در تغییر شکل خمیری مواد از اهمیت بالایی برخوردار است. در تغییر شکل‌های بزرگ خمیری که عموماً روابط بین نرخ‌های تنفس و نرخ‌های کرنش است، استفاده از معادلات مشخصه‌ی نرخی عمومیت دارد. در مکانیک جامدات نرخ‌های همگرد مختلفی برای استفاده در این معادلات وجود دارد.

معادله‌ی مشخصه‌ی ارائه شده توسط نگتگال و دجنگ<sup>[۵]</sup> نرخ همگرد جاومون تانسور تنش زمینه،  $\alpha$ ، که متناظر با چرخش مادی<sup>۶</sup>،  $W$ ، است را به تانسور نرخ کرنش<sup>۷</sup>،  $D$ ، ارتباط می‌دهد. با استفاده از این معادله‌ی مشخصه، نگتگال و دجنگ نشان دادند که در تغییر شکل

### مقدمه

در نیم قرن گذشته برای بررسی رفتار تسلیم مواد خمیری سخت‌شونده، نظریه‌هایی متعدد با توانایی‌ها و پیچیدگی‌های متنوع، ارائه شده است. اغلب این نظریه‌ها، کار سختی ماده را با استفاده از دو ایده‌ی اصلی تعریف می‌کنند، یکی سخت‌شوندگی همسانگرد و دیگری سخت‌شوندگی سینماتیک.<sup>[۱]</sup> در سخت‌شوندگی همسانگرد فرض می‌شود که سطح تسلیم به طور یکنواخت در فضای تنفس ها انساط پیدا می‌کند. سخت‌شوندگی همسانگرد که اولین بار توسط هیل معرفی شد، قادر به در نظر گرفتن اثر باوشینگر در تعیین سطوح تسلیم متواالی نیست. به منظور در نظر گرفتن اثر باوشینگر در تعیین سطح تسلیم، پراگر مفهوم انتقال سطح تسلیم بدون چرخش در فضای تنفس ها را در قالب مدلی معروف به سخت‌شوندگی سینماتیک، ارائه داد.<sup>[۲]</sup>

در تعریف مدل سخت‌شوندگی سینماتیک، لازم است جهت حرکت مرکز سطح تسلیم معین باشد. پراگر حرکت مرکز سطح تسلیم را در جهت قائم بر سطح تسلیم در نقطه‌ی تنفس جاری تعیین کرد. زیگلر حرکت مرکز سطح تسلیم را در جهت بردار واصل مرکز سطح تسلیم و نقطه‌ی تنفس جاری تعیین کرد. فیلیپس و لی با انجام آزمایش‌هایی، عدم تطابق مدل زیگلر با واقعیت را نشان دادند.<sup>[۳]</sup> آنها

مختلفی برای رفتار ماده به دست می‌آید که از نظر فیزیکی غیر قابل قبول است. لذا برای ارضاء اصل استقلال رفتار ماده از انتخاب مختصات مرجع، لازم است برای یک مسئله‌ی معین، در صورت

استفاده از نرخ‌های همگرد متفاوت جواب یکسان حاصل شود.

کرنش لگاریتمی معرفی شده به وسیله‌ی هنکی یک معیار مطلوب برای کرنش در مسائل موسمانی است.<sup>[۱۲]</sup> با استفاده از نرخ‌های همگرد تانسور کرنش لگاریتمی، معادله‌ی مشخصه‌ی زیر برای مواد خمیری سخت‌شونده معرفی شده است:<sup>[۱۳]</sup>

$$\alpha^{\circ} = \frac{2}{3} h_{\alpha} (\ln V)^{\circ} \quad (2)$$

در رابطه‌ی ۲،  $\alpha^{\circ}$  نشان‌دهنده نرخ همگرد تانسور تنش زمینه است که چنین تعریف می‌شود:

$$\alpha^{\circ} = \dot{\alpha} - \Lambda \alpha + \alpha \Lambda \quad (3)$$

در رابطه‌ی ۳،  $\alpha$  تانسور چرخش است که ممکن است جایگزین چرخش مادی ( $W$ )، چرخش جسمی ( $\Omega$ ) و یا هر تانسور چرخش دیگری شود. با جایگذاری  $W$  به جای  $\alpha$  رابطه‌ی ۴ به دست می‌آید:

$$\alpha^J = \dot{\alpha} - W \alpha + \alpha W \quad (4)$$

نرخ جاومن تانسور  $\alpha$  نامیده می‌شود.  $\alpha$  مشتق زمانی تانسور  $\alpha$  است که بیانگر نرخ زمانی  $\alpha$  نسبت به دستگاه مختصات ثابت است.  $\alpha$  نرخ زمانی از دید ناظر متصل به دستگاه مختصات با چرخش  $W$  (J-frame) است.

همچنین می‌توان از دستگاه مختصات دیگری با چرخش متفاوت، برای ساختن نرخ همگرد بهره جست. در یک دستگاه مختصات با چرخش  $\Omega$ ، نرخ زمانی تانسور تنش زمینه‌ی  $\alpha$  را می‌توان چنین بیان کرد:

$$\alpha^Z = \dot{\alpha} - \Omega \alpha + \alpha \Omega \quad (5)$$

نرخ زارمایی تانسور  $\alpha$  تعریف می‌شود.<sup>[۱۴]</sup> با استفاده از چرخش اویلری،  $E$ ، که چرخش جهات اصلی تانسور کشیدگی چپ کوشی می‌باشد، و با استفاده از رابطه‌ی ۳، نرخ همگرد اویلری تانسور تنش زمینه چنین به دست می‌آید:

$$\alpha^E = \dot{\alpha} - \Omega^E \alpha + \alpha \Omega^E \quad (6)$$

در معادله‌ی مشخصه‌ی ۲،  $(\ln V)^{\circ}$  نرخ همگرد تانسور کرنش لگاریتمی است که به صورت رابطه‌ی ۷ معرفی می‌شود:

$$(\ln V)^{\circ} = (\ln V)^{\circ} - \Lambda (\ln V) + (\ln V) \Lambda \quad (7)$$

با جایگذاری چرخش جسمی ( $\Omega$ )، چرخش مادی،  $W$ ، یا چرخش اویلری،  $E$ ، به جای  $\alpha$  در رابطه‌ی ۷، به ترتیب، نرخ‌های همگرد زارمایی، جاومن و اویلری تانسور کرنش لگاریتمی به دست

بزرگ مسئله‌ی برش ساده با استفاده از مدل سخت‌شوندگی سینماتیک پراگر-زیگلر، در صورت افزایش کرنش، جوابی نوسانی برای تنش به دست می‌آید.

به منظور تشریح اثر نرخ همگرد در تغییر شکل‌های بزرگ، دافالیاس<sup>[۱۵]</sup> مسئله‌ی برش ساده را با استفاده از دو نرخ همگرد مختلف، برای مواد صلب-خمیری سخت‌شونده<sup>[۶]</sup> و با استفاده از معیار تسليم فون میسز در دو حالت سخت‌شوندگی سینماتیک و ترکیبی سینماتیک و همسانگرد حل کرد. معادله‌ی مشخصه‌ی دافالیاس نرخ همگرد زارمایی تانسور تنش زمینه که متناظر با چرخش جسمی<sup>[۷]</sup>،  $\Omega$ ، است را به تانسور نرخ کرنش ارتباط می‌دهد. با استفاده از این معادله‌ی مشخصه، دافالیاس در مسئله‌ی برش ساده برای تنش، یک جواب غیر نوسانی به دست آورد.

طبق اصل استقلال رفتار ماده از انتخاب مختصات مرجع<sup>[۸]</sup>، مشاهده‌ی ماده از مراجع متفاوت نباید منجر به پیشگویی‌های مختلف برای رفتار آن شود. برای ساختن نرخ همگرد تانسورها، هر یک از تانسورهای چرخش ذکر شده را می‌توان مورد استفاده قرار داد. بنابراین برای ارضاء اصل استقلال رفتار ماده از انتخاب مختصات مرجع، لازم است معادله‌ی مشخصه‌ی نرخی رفتار ماده را به طور مستقل از انتخاب نرخ همگرد نشان دهد.

در این نوشتار به منظور یافتن سطوح تسليم متولی براساس معیار تسليم فون میسز، برای مواد خمیری سخت‌شونده از معادله‌ی مشخصه‌ی ارائه شده توسط مؤلقان<sup>[۱۶]</sup> استفاده شده است. معادله‌ی مشخصه‌ی مذکور به طور مستقل از مختصات مرجع، نرخ همگرد تانسور تنش زمینه را به نرخ همگرد تانسور کرنش لگاریتمی مرتبط می‌سازد. سطوح تسليم متولی به دست آمده در این روش برای مسئله‌ی برش ساده مستقل از نرخ همگرد است و برای تمام نرخ‌های همگرد، جواب یکسانی به دست می‌آید.

### معادله‌ی مشخصه‌ی همگرد

دافالیاس برای بررسی رفتار مواد خمیری سخت‌شونده در تغییر شکل‌های بزرگ براساس معیار تسليم فون میسز معادله‌ی مشخصه‌ی زیر را ارائه کرد:<sup>[۱۷]</sup>

$$\alpha^{\circ} = \frac{2}{3} h_{\alpha} D \quad (1)$$

تانسور تنش زمینه،  $h_{\alpha}$  ضریب سخت‌شوندگی سینماتیک و نماد<sup>[۸]</sup> نمایانگر نرخ همگرد است.

معادلات مشخصه‌ی تغییر شکل‌های بزرگ خمیری معمولاً برپایه‌ی ارتباط تانسور نرخ کرنش (D) و تانسور تنش یا تنش زمینه استوارند.<sup>[۱۸]</sup> با تغییر نرخ همگرد در این مدل‌ها، جواب‌های

به وسیله‌ی رابطه‌ی  $n_i = \Omega^E n_i$  با چرخش اویلری در ارتباط‌اند. با استفاده از رابطه‌ی ۱۴، مؤلفه‌های تانسور کشیدگی چپ کوشی چنین بدست می‌آیند:

$$V_{ij} = \frac{1}{\sqrt{\gamma^2 + 4}} \begin{bmatrix} \gamma^2 + 2 & \gamma \\ \gamma & 2 \end{bmatrix} \quad (15)$$

کشیدگی‌های اصلی ۱۶ و ۱۷ با استفاده از رابطه‌ی ۱۵ به صورت

زیر به دست می‌آیند:

$$\lambda_2 = \frac{1}{2} (\sqrt{\gamma^2 + 4} \pm \gamma) \quad (16)$$

با فرض مشتق پذیر بودن تانسور  $F$ ، تانسور گرادیان سرعت با رابطه‌ی ۱۷ بیان می‌شود:

$$L = \dot{F} F^{-1} = D + W \quad (17)$$

تانسور نرخ کرنش ( $D$ ) و تانسور چرخش مادی ( $W$ )، به ترتیب، بخش‌های متقارن و پادمتقارن تانسور گرادیان سرعت،  $L$  هستند. با استفاده از قاعده‌ی مشتق‌گیری زنجیری برای مؤلفه‌های گرادیان تغییر شکل و همچنین با توجه به رابطه‌ی ۱۷، مؤلفه‌های غیر صفر تانسور نرخ کرنش به صورت زیر به دست می‌آیند:

$$D_{12} = D_{21} = \frac{\dot{\gamma}}{2} \quad (18)$$

همچنین مؤلفه‌های غیر صفر تانسور چرخش مادی به صورت

زیر به دست می‌آیند:

$$W_{12} = -W_{21} = \frac{\dot{\gamma}}{2} \quad (19)$$

با توجه به ارتباط تانسور چرخش جسمی،  $\Omega$ ، و تانسور دوران متعامد،  $R$ ، به صورت  $\Omega = R^T R$ ، مؤلفه‌های غیر صفر تانسور چرخش جسمی چنین است:

$$\Omega_{12} = -\Omega_{21} = \frac{2\dot{\gamma}}{\gamma^2 + 4} \quad (20)$$

با مشتق‌گیری از مؤلفه‌های چرخش متناظر با زاویه‌ی جهات اصلی، مؤلفه‌های غیر صفر تانسور چرخش اویلری مطابق رابطه‌ی ۲۱ به دست می‌آیند:

$$\Omega_{12}^E = -\Omega_{21}^E = \frac{\dot{\gamma}}{\gamma^2 + 4} \quad (21)$$

تانسور کرنش لگاریتمی رامی توان در مختصات اصلی به صورت

رابطه‌ی ۲۲ بیان کرد:

$$\ln V = \sum_i \ln \lambda_i n_i \otimes n_i \quad (22)$$

این شکل، نمایش طیفی<sup>۱۱</sup> نامیده می‌شود. در رابطه‌ی ۲۲ ها کشیدگی‌های اصلی‌اند. با استفاده از تعریف تانسور کرنش لگاریتمی و تانسور  $V$ ، مؤلفه‌های اصلی تانسور کرنش لگاریتمی به دست

می‌آید. لازم به ذکر است که در معادله مشخصه‌ی ۲ نرخ همگرد تانسور تنش زمینه،  $\sigma$ ، مشابه نرخ همگرد تانسور کرنش لگاریتمی است.

### تابع تسلیم

تابع تسلیم فون میسر به شکل زیر نشان داده می‌شود:

$$f = \frac{3}{2}(s - \alpha) : (s - \alpha) - k^2 = 0 \quad (8)$$

نمایانگر تانسور تنش انحرافی کوشی<sup>۹</sup>،  $k$ ، اندازه‌ی سطح تسلیم، و نماد<sup>(:)</sup> نمایانگر ضرب داخلی تانسوری است. با استفاده از قانون سخت‌شوندگی همسانگرد غیر خطی،  $k$ ، چنین تعریف می‌شود:<sup>[۴]</sup>

$$k = 1 + (k_s - 1) [1 - \exp(-c\varepsilon)] \quad (9)$$

و ضرایب سخت‌شوندگی همسانگرد، و آبا انتگرال‌گیری از  $\dot{\varepsilon}$  که به صورت رابطه‌ی ۱۰ تعریف می‌شود، تعیین می‌شود:

$$\dot{\varepsilon} = \sqrt{\frac{2}{3} D : D} \quad (10)$$

$$\bar{\varepsilon} = \int^t \dot{\varepsilon} dt \quad (11)$$

### سینماتیک مسئله‌ی برش ساده

به عنوان یک کاربرد از معادله مشخصه‌ی ۲، برش ساده‌ی یک المان مریع به ابعاد واحد در نظر گرفته شده است. این تغییر شکل رامی توان به صورت حرکت ذرات از مختصات اولیه،  $X_i$ ، به مختصات جاری،  $x_i$ ، در قالب رابطه‌ی ۱۲ بیان کرد:

$$x_1 = X_1 + \gamma X_2, \quad x_2 = X_2 \quad (12)$$

در رابطه‌ی ۱۲،  $\gamma$  تغییر مکان برشی المان است.

مؤلفه‌های گرادیان تغییر شکل،  $F_{ij}$ ، از رابطه‌ی ۱۳ به دست می‌آیند:

$$F_{ij} = \frac{\partial x_i}{\partial X_j} \quad (13)$$

با توجه به اینکه در یک تغییر شکل واقعی، دترمینان ماتریس گرادیان تغییر شکل مثبت است ( $\det F > 0$ )، از قضیه‌ی تجزیه‌ی قطبی<sup>۱۰</sup> داریم:

$$F_{ij} = V_{ik} R_{kj} \quad (14)$$

$V_{ik}$ ، مؤلفه‌های تانسور کشیدگی چپ کوشی<sup>(V)</sup> و  $R_{kj}$ ، مؤلفه‌های تانسور دوران متعامد<sup>(R)</sup> هستند.  $V$  تانسوری متقارن و مثبت معین است و دارای مقادیر ویژه‌ی  $\lambda_i$  است، که بیانگر کشیدگی‌های اصلی‌اند. جهات اصلی  $V$  با بردارهای یکه  $\{n_i\}$  نشان داده می‌شوند که

با استفاده از مؤلفه‌های تانسور نرخ کرنش، رابطه‌ی ۱۸، و نیز با استفاده از روابط ۱۰ و ۱۱ داریم:

$$\bar{e} = \frac{\gamma}{\sqrt[3]{3}} \quad (30)$$

برای بررسی اثر انتخاب نرخ‌های همگرد مرتبه با چرخش‌های مادی، جسمی و اویلری، به ترتیب، نرخ‌های همگرد، جاومن، زارمبا و اویلری، در معادله مشخصه‌ی ۲ برای حل مسئله‌ی برش ساده مورد استفاده قرار می‌گیرد.

کاربرد مدل ارائه شده در مسئله‌ی برش ساده با استفاده از نرخ همگرد جاومن در معادله مشخصه‌ی ۲، و استفاده از رابطه‌ی ۴، داریم:

$$\dot{\alpha} = \frac{2}{3} h_\alpha (\ln V)^J + W\alpha - \alpha W \quad (31)$$

برای تغییر شکل ۱۲، با قرار دادن مؤلفه‌های نرخ همگرد جاومن تانسور کرنش لگاریتمی رابطه‌ی ۲۸، در رابطه‌ی ۳۱، با فرض صفر بودن تنش در حالت اولیه، معادلات ۳۲ و ۳۳ نتیجه می‌شوند:

$$\alpha'_{11} = \frac{2}{3} \frac{h_a}{e_2^3} [\gamma e_2 - \gamma e_1 (e_2^3 - 1)] + \alpha'_{12} = -\alpha'_{22} \quad (32)$$

$$\alpha'_{12} = \frac{2}{3} \frac{h_a}{e_2^3} [2e_2 + \gamma e_1 (e_2^3 - 1)] - \alpha_{11} \quad (33)$$

در روابط ۳۲ و ۳۳ از تعاریف زیر استفاده شده است:

$$\alpha'_{11} = \frac{1}{\dot{\gamma}} \dot{\alpha}_{11}, \quad \alpha'_{12} = \frac{1}{\dot{\gamma}} \dot{\alpha}_{12} \quad (34)$$

با حل معادلات ۳۲ و ۳۳، مؤلفه‌های تانسور تنش زمینه با استفاده از نرخ همگرد جاومن بدست می‌آیند.

با به کارگیری نرخ همگرد زارمبا در معادله مشخصه‌ی ۲، و استفاده از رابطه‌ی ۵ داریم:

$$\dot{\alpha} = \frac{2}{3} h_\alpha (\ln V)^Z + \Omega\alpha - \alpha\Omega \quad (35)$$

از قرار دادن رابطه‌ی ۲۹ در رابطه‌ی ۳۵، برای تغییر شکل ۱۲ با فرض صفر بودن تنش اولیه، معادلات ۳۶ و ۳۷ حاصل می‌شود:

$$\alpha'_{11} = \frac{2}{3} \frac{h_a}{e_2^3} [\gamma e_2 - \gamma e_1] + \frac{4}{e_2^2} \alpha_{12} = -\alpha'_{22} \quad (36)$$

$$\alpha'_{12} = \frac{2}{3} \frac{h_a}{e_2^3} [2e_2 + 2\gamma e_1] - \frac{4}{e_2^2} \alpha_{11} \quad (37)$$

با حل معادلات ۳۶ و ۳۷، مؤلفه‌های تانسور تنش زمینه با استفاده از نرخ همگرد زارمبا بدست می‌آیند.

می‌آیند. با انتقال مؤلفه‌های اصلی تانسور کرنش لگاریتمی به مختصات مرجع ثابت، مؤلفه‌های تانسور کرنش لگاریتمی چنین به دست می‌آیند:

$$(\ln V)_{ij} = \frac{1}{\sqrt{\gamma^2 + 4}} \begin{bmatrix} \lambda_1 \ln \lambda_1 + \lambda_2 \ln \lambda_2 & \ln(\lambda_1/\lambda_2) \\ \ln(\lambda_1/\lambda_2) & \lambda_2 \ln \lambda_1 + \lambda_1 \ln \lambda_2 \end{bmatrix} \quad (23)$$

و  $\gamma$  مقادیر ویژه تانسور کشیدگی چپ کوشی هستند که در رابطه‌ی ۱۶ تعریف شده‌اند.

با استفاده از نرخ زمانی تانسور کرنش لگاریتمی،  $(\ln V)$ ، که به صورت رابطه‌ی ۲۴ است:<sup>[۶]</sup>

$$(\ln V)^J = [D + W - \Omega^E - V(\Omega - \Omega^E)V^{-1}] + [\Omega^E(\ln V) - (\ln V)\Omega^E] \quad (24)$$

مؤلفه‌های مشتق زمانی تانسور کرنش لگاریتمی به صورت زیر به دست می‌آیند:

$$(\ln V)_{ij} = \frac{\dot{\gamma}}{e_2^3} \begin{bmatrix} \gamma e_2 + 4e_1 & 2e_2 - 2\gamma e_1 \\ 2e_2 - 2\gamma e_1 & -\gamma e_2 - 4e_1 \end{bmatrix} \quad (25)$$

در رابطه‌ی ۲۵،  $e_1$  و  $e_2$  به شکل زیر تعریف می‌شوند:

$$e_1 = \ln \lambda_1 = \ln \left[ \frac{1}{2} (\sqrt{\gamma^2 + 4} + \gamma) \right] \quad (26)$$


با استفاده از روابط ۷ و ۲۴ و با جایگذاری چرخش اویلری، به جای ۸، نرخ همگرد اویلری تانسور کرنش لگاریتمی به صورت زیر بدست می‌آید:

$$(\ln V)^E = [D + W - \Omega^E - V(\Omega - \Omega^E)V^{-1}] \quad (27)$$

با توجه به روابط ۲۴ و ۲۷ و با جایگذاری چرخش جسمی و چرخش مادی، به جای ۸ در رابطه‌ی ۷، به ترتیب، نرخ‌های همگرد زارمبا و جاومن تانسور کرنش لگاریتمی به صورت زیر بدست می‌آیند:

$$(\ln V)^J = [(\Omega^E - W)\ln V - \ln V(\Omega^E - W)] + (\ln V)^E \quad (28)$$

$$(\ln V)^Z = [(\Omega^E - \Omega)\ln V - \ln V(\Omega^E - \Omega)] + (\ln V)^E \quad (29)$$



شکل ۱. مکان هندسی مراکز سطوح تسلیم متواالی در مسئله‌ی برش ساده.

$$\vec{r}_\sigma = d\sigma_{11} \hat{i} + d\sigma_{12} \hat{j}$$

### نتیجه‌گیری

معادلات مشخصه‌ی موجود برای تعیین رفتار مواد خمیری سخت‌شونده عموماً بر پایه‌ی ارتباط نرخ همگرد تانسور تنش زمینه و تانسور نرخ کرنش استواراند. معادله‌ی مشخصه‌ی به کار رفته در این نوشترار، رابطه‌ی ۲، رفتار مواد خمیری سخت‌شونده را از دیدگاه دیگری مدل‌سازی می‌کند. این معادله‌ی مشخصه، نرخ همگرد تانسور تنش زمینه را به نرخ همگرد تانسور کرنش لگاریتمی ارتباط می‌دهد. بر پایه‌ی این معادله‌ی مشخصه و بهمنظور یافتن سطوح تسلیم متواالی، مسئله‌ی برش ساده در تغییر شکل بزرگ برای مواد با سخت‌شوندگی سینماتیک و سخت‌شوندگی ترکیبی سینماتیک و همسان‌گرد حل شده است.

شکل ۱ مکان هندسی مراکز سطوح تسلیم به‌دست آمده با استفاده از نرخ‌های همگرد جاومن، زارمبا و اویلری در معادله‌ی مشخصه‌ی ارائه شده را نشان می‌دهد. بهمنظور مقایسه‌ی نتایج حاصل از مدل ارائه شده با نتایج دیگر مدل‌های موجود، ضریب سخت‌شوندگی سینماتیک ماده‌ی مفروض در این مثال،  $h_\alpha = 1$  در نظر گرفته شده است. همچنین مکان هندسی مراکز سطوح تسلیم برای این مسئله در صورت استفاده از مدل‌های ارائه شده توسط نگتگال و دجنگ، و دافالیاس<sup>[۴۰]</sup> محاسبه شده و در شکل ۱ نشان داده شده‌اند. با توجه به شکل ۱ مشاهده می‌شود که با استفاده از معادله‌ی مشخصه‌ی ارائه شده توسط نگتگال و دجنگ در تعیین سطوح تسلیم متواالی، جوابی نوسانی با دوره‌ی تناوب  $2\pi$  نسبت به تغییر مکان برشی به‌دست

با استفاده از نرخ همگرد اویلری در معادله‌ی مشخصه‌ی ۲، و استفاده از رابطه‌ی ۶، داریم:

$$\dot{\alpha} = \frac{2}{3} h_\alpha (\ln V)^E + \Omega^E \alpha - \alpha \Omega^E \quad (۳۸)$$

برای تغییر شکل ۱۲، با توجه به روابط ۲۷ و ۳۸، با فرض صفر بودن تنش در حالت اولیه، معادلات زیر به‌دست می‌آیند:

$$\alpha'_{11} = \frac{2}{3} h_\alpha \frac{\gamma}{e_2^2} + \frac{2}{e_2^2} \alpha_{12} = -\alpha'_{22} \quad (۳۹)$$

$$\alpha'_{12} = \frac{4}{3} h_\alpha \frac{1}{e_2^2} - \frac{2}{e_2^2} \alpha_{11} \quad (۴۰)$$

با حل معادلات ۳۹ و ۴۰، مؤلفه‌های تانسور تنش زمینه با استفاده از نرخ همگرد اویلری به‌دست می‌آیند.

### یافتن سطوح تسلیم متواالی

برای یافتن سطوح تسلیم متواالی لازم است با استفاده از معادله‌ی مشخصه‌ی ۲، مؤلفه‌های تانسور تنش زمینه در هر گام زمانی به‌دست آیند. با جایگذاری مؤلفه‌های تانسور تنش زمینه درتابع تسلیم (رابطه‌ی ۸)، مؤلفه‌های تانسور تنش انحرافی به‌دست می‌آیند. به‌سبب عدم وجود تنش هیدرولاستاتیک در برش ساده، تنش کوشی برابر با تنش انحرافی است. همچنین با توجه به رابطه‌ی  $\alpha_{ii} = \alpha_{jj} = \alpha_{11} = \alpha_{22}$ ، در این تغییر شکل، روابط پارامتر  $\sigma_{11} = \sigma_{22}$  برقراراند. لذا در این تغییر شکل، با حذف پارامتر زمان بین مؤلفه‌های قائم و برشی تنش کوشی می‌توان سطح تسلیم را در فضای دو بعدی  $\sigma_{11}$  و  $\sigma_{12}$ ، در هر مرحله از تغییر شکل ترسیم کرد. جهت حرکت مرکز سطح تسلیم در فضای  $\sigma_{11}$  و  $\sigma_{12}$  با بردار  $\vec{r}_\alpha$  چنین نشان داده می‌شود:

$$\vec{r}_\alpha = d\alpha_{11} \hat{i} + d\alpha_{12} \hat{j} \quad (۴۱)$$


زاویه‌ی بین این بردار (جهت حرکت مرکز سطح تسلیم) و محور افقی، برابر است با:

$$\theta = \tan^{-1} \frac{d\alpha_{12}}{d\alpha_{11}} \quad (۴۲)$$


در مسئله‌ی برش ساده با استفاده از روابط ۲ و ۲۳، رابطه‌ی ۴۲ به صورت رابطه‌ی ۴۳ به‌دست می‌آید:

$$\theta = \tan^{-1} \left[ \frac{\gamma \ln(\lambda_2/\lambda_1) + 2e_2}{2 \ln(\lambda_1/\lambda_2) + \gamma e_2} \right] \quad (۴۳)$$

به‌منظور مقایسه‌ی نتایج حاصل از مدل ارائه شده با نتایج تجربی فیلیپس ولی، لازم است بردار نرخ تنش نیز محاسبه شود. در نقطه‌ی تنش جاری، در فضای  $\sigma_{11}$  و  $\sigma_{12}$ ، بردار نرخ تنش ( $\vec{r}_\sigma$ ) چنین بیان



شکل ۲. مکان هندسی مرکز سطوح تسليم متواالی و سطوح تسليم در ابتدا و انتهای تغییر شکل در مسئله برش ساده (سخت‌شوندگی سینماتیک).



شکل ۳. مکان هندسی مرکز سطوح تسليم متواالی و سطوح تسليم در ابتدا و انتهای تغییر شکل در مسئله برش ساده. (سخت‌شوندگی ترکیبی سینماتیک و همسانگرد).

همسانگرد با ضرایب سخت‌شوندگی  $1 = h_{\alpha}$  و  $k_s = 2/25$  و  $c = 2/57$ ، و سطوح تسليم در ابتدا و انتهای این تغییر شکل را در صورت استفاده از مدل‌های مذکور، نشان می‌دهد. با مقایسه‌ی شکل‌های ۲ و ۳، تأثیر نوع سخت‌شوندگی بر تغییر اندازه‌ی سطح تسليم مشخص می‌شود.

شکل ۴ جهت حرکت مرکز سطوح تسليم نسبت به تغییر مکان برشی را نشان می‌دهد. ۰ نمایانگر زاویه‌ی بین مماس بر جهت حرکت


می‌آید. این بدان معنی است که مرکز سطوح تسليم به دست آمده در تغییر مکان برشی  $2\pi + 4$ ، منطبق بر مرکز سطوح تسليم در تغییر مکان برشی ۰ است. بنابراین جواب حاصل از این معادله مشخصه که از نرخ همگرد جاومن استفاده می‌کند از نظر فیزیکی قابل قبول نیست. با استفاده از معادله مشخصه ۲، برای نرخ همگرد جاومن، جوابی غیر نوسانی به دست می‌آید.

با استفاده از نرخ همگرد زارمبا در معادله مشخصه ۲، برای مسئله مورد نظر جوابی مشابه با نتیجه باشد. این نتیجه با جواب حاصل از مدل دافالیاس،<sup>[۱۴]</sup> که نرخ همگرد زارمبا تansور تنش زمینه را به تansور نرخ کرنش ارتباط می‌دهد، متفاوت است.


در شکل ۱ مشاهده می‌شود که در صورت استفاده از مدل دافالیاس در تعیین سطوح تسليم، هر دو مؤلفه‌ی مختصات مرکز سطوح تسليم در فضای تنش‌های  $x_1, x_2, x_3$  توابعی صعودی از تغییر مکان برشی اند. جواب مسئله در صورت استفاده از نرخ همگرد اویلری در رابطه‌ی ۲، مشابه با نتایج ناشی از کاربرد نرخ‌های همگرد جاومن و زارمبا در این رابطه است. بنابراین سطوح تسليم تعیین شده با استفاده از معادله مشخصه ۲، مستقل از نرخ همگرد به کار رفته است و برای تمام نرخ‌های همگرد جواب یکسانی به دست می‌آید.

برای بررسی تأثیر سخت‌شوندگی همسانگرد، همان مسئله برای یک ماده با سخت‌شوندگی ترکیبی سینماتیک و همسانگرد حل شده است. با توجه به این که در این مسئله مؤلفه‌های قائم و برشی تنش زمینه متأثر از نوع سخت‌شوندگی ماده نیست، لذا با استفاده از رابطه‌ی ۸ مشاهده می‌شود که مکان هندسی مرکز سطوح تسليم متواالی در مسئله برش ساده برای یک ماده با سخت‌شوندگی ترکیبی سینماتیک و همسانگرد، منطبق بر مکان هندسی مرکز سطوح تسليم برای ماده‌ی با سخت‌شوندگی سینماتیک است. تنها تفاوت ناشی از سخت‌شوندگی‌های مختلف در تعیین سطوح تسليم متواالی در مسئله برش ساده، تأثیر نوع سخت‌شوندگی بر اندازه‌ی سطوح تسليم است.

شکل‌های ۲ و ۳، تأثیر نوع سخت‌شوندگی ماده در تعیین سطوح تسليم متواالی را نشان می‌دهند. در شکل ۲، مکان هندسی مرکز سطوح تسليم متواالی در تغییر مکان برشی  $2\pi - 4$  و همچنین سطوح تسليم در ابتدا و انتهای این تغییر شکل، با استفاده از معادله مشخصه ۲ و مدل‌های ارائه شده در مراجع [۴ و ۵]. برای یک ماده با سخت‌شوندگی سینماتیک نشان داده شده است. ماده‌ی مفروض در این مثال دارای ضرایب سخت‌شوندگی  $1 = h_{\alpha}$  و  $k_s = 1$  است. شکل ۳ مکان هندسی مرکز سطوح تسليم متواالی در بازه‌ی تغییر مکان برشی  $2\pi - 4$  برای یک ماده با سخت‌شوندگی ترکیبی سینماتیک و



شکل ۵. جهت بردار نرخ تنش در مسئله‌ی برش ساده.



شکل ۶. جهت حرکت مرکز سطح تسلیم در مسئله‌ی برش ساده.

سینماتیک و همسانگرد، در صورت استفاده از معادله‌ی مشخصه‌ی ۲، نشان می‌دهد.

با توجه به شکل‌های ۴ و ۵ مشاهده می‌شود که برای مسئله‌ی برش ساده در صورت استفاده از معادله‌ی مشخصه‌ی مذکور، در حالت سخت‌شوندگی سینماتیک، جهت حرکت مرکز سطح تسلیم در جهت بردار نرخ تنش است. همچنین در حالت سخت‌شوندگی ترکیبی سینماتیک و همسانگرد، جهت حرکت مرکز سطح تسلیم با افزایش تغییر شکل، بر جهت بردار نرخ تنش منطبق می‌شود.

مرکز سطح تسلیم و محور افقی است. همچنین تغییرات این زاویه نسبت به تغییر مکان برشی با استفاده از مدل دافالیاس و مدل نگتگال و دجنگ محاسبه و در این شکل نشان داده شده است. مشاهده می‌شود که با استفاده از مدل ارائه شده توسط نگتگال و دجنگ، جهت حرکت مرکز سطح تسلیم یک تابع نوسانی با دوره‌ی تناوب  $2\pi$  نسبت به تغییر مکان برشی است.

شکل ۵ جهت بردار نرخ تنش برای مسئله‌ی برش ساده (رابطه‌ی ۴۴)، را برای سخت‌شوندگی سینماتیک و سخت‌شوندگی ترکیبی

#### پانوشت

1. back stress tensor
2. von Mises yield criterion
3. corotational rate
4. material spin
5. strain rate tensor
6. rigid-plastic hardening material
7. body spin
8. principle of objectivity
9. deviatoric Cauchy stress tensor
10. polar decomposition theorem
11. spectral representation

*and Structures*, 15, pp. 715-729, (1979).

4. Dafalias Y.F., "Corotational Rates for Kinematic Hardening at Large Plastic Deformations", *ASME, J. Appl. Mech.*, pp. 561-565, (1983).
5. Nagtegaal J.C., and de Jong J.E., *Some Aspects of Non-Isotropic Work-Hardening in Finite Strain Plasticity*, Proceeding of the Workshop on Plasticity of Metals at Finite Strain, pp. 65-102, stanford University, (1981).
6. Naghdabadi R., Sohrabpour S., Saidi A.R., *Application of Corotational Rates in Constitutive Modeling of Rigid-Plastic Hardening Materials*, Proceedings of ASME International Conference, ESDA2000, Montreux, Switzerland, pp. 603-610, (2000).
7. Schieck B., and Stumpf H., "The Appropriate Corotational Rate, Exact Formulation for the Plastic Spin and Constitutive Model for Finite Elasto - Plasticity", *Int. J. Solids Structures*, pp. 3643-3667, (1995).
8. Reinhardt W., and Dubey R. N., "Application of Objective Rates in Mechanical Modeling of Solids", *ASME, J. Appl. Mech.*, 118, pp. 692-698, (1996).

#### منابع

1. Voyatzis Z. G., and Foroozesh M., "Anisotropic Distortional Yield Model", *J. of Appl. Mech.*, 5, pp. 537-547, (1990).
2. Khan A. S., and Huang S., *Continuum Theory of Plasticity*, John Wiley & Sons, Inc, (1995).
3. Phillips A., and Lee C. W., "Yield Surfaces and Loading Surfaces, Experiments and Recommendations", *Int. J. of Solids*